

رقم الجلسة : 2013/47
تاريخ الجلسة : 2013/11/21

المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

**محضر رقم 24-09، لجنة المناقصات الخاصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني
للمناقصة العامة رقم 45، الخاصة بشراء وتوريد عدد (45) موحد كهربائي مختلفة القدرات**

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسة م/ صادق محمد مصلح - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكملة بعمليات التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013) الخاصة بشراء وتوريد عدد (45) موحد كهربائي مختلفة القدرات ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (8) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (6) ستة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها بالآتي :-

- (1) أرباء كلًا من (المجموعة الأولى والمجموعة الثانية) من المناقصة العامة رقم (2013) على شركة اولاد جمعان كون عرضها المقدم للمجموعتين هو العرض الوحيد المستوفي لمتطلبات الاستجابة والتأهيل والشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في وثيقة المناقصة.
- (2) إعادة إزالة المجموعة الثالثة من المناقصة العامة رقم (2013) الخاصة بشراء وتوريد عدد (5) موحدات كهربائية قدرة 1000 أمبير مع التدريب وذلك في مناقصة عامه أخرى كون جميع العروض المقدمة في هذه المجموعة غير مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة .

وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

1. الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم كالآتي :-

(أ) استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :

#	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
			ما يخص المجموعة الأولى الجدول الفني غير معبأة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المنصوصة للمؤسسة .. رسالة التقويس ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سولطاكيانا وإنما من قبل مكتب مبيعات (technology) في لبنان لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة(شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النموذجية للتوريدات البسيطة ص-4 الفقرة (م) والموضح في النموذج ص-47 في الوثائق النموذجية للتوريدات البسيطة. لم يقوم بتوفير موديولات قدرة احتياطية والمطلوبة بعدد 40موديول ولا كرت إندارات أو كنترولر بحسب طلب المؤسسة على أن تكون مضمنة ضمن العرض المالي كشرط رئيسي حسب الوثائق النموذجية ص-38 جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد وكذلك ص-20 القسم الثالث قائمة بيانات العطاء. لم يعطي حسابات MTBF والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص-5 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكرات الألكترونية خاصة لموديولات لكي يتضمن للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي للمديولات ومطابقتها للمواصفات المحددة لا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل.
		شركة دروع	ما يخص المجموعة الثانية الجدول الفني غير معبأة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المنصوصة ص-18 الفقرة (10) الخاصة بالمواصفات الفنية للمناقصة .. رسالة التقويس ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سولطاكيانا وإنما من قبل مكتب مبيعات (technology) في لبنان بحسب البند (26-2-ج) ما يخص معايير التقييم الأخرى في الوثائق النموذجية للتوريدات البسيطة (تعليمات إلى مقدمي العطاء) لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة(شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النموذجية للتوريدات البسيطة ص-4 الفقرة (م) والموضح في النموذج ص-47 في الوثائق النموذجية للتوريدات البسيطة. لم يقوم بتوفير موديولات قدرة احتياطية والمطلوبة بعدد 40موديول ولا كرت إندارات أو كنترولر بحسب طلب المؤسسة على أن تكون مضمنة ضمن العرض المالي كشرط رئيسي . 5-المديولات المركبة على الموحد بقدرة إجمالية 450 أمبير وشرط المناقصة أن تكون مجهزة بالسعة الكاملة إجمالية 600أميرر كما هو مذكور بالوثائق النموذجية للمناقصة ص-38(جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد) وكذلك ص-20 القسم الثالث قائمة بيانات العطاء. لم يعطي حسابات MTBF والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص-2 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكرات الألكترونية خاصة لموديولات لكي يتضمن للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي للمديولات ومطابقتها للمواصفات المحددة لا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل تقديم بموديولات سجل فاز 230 فولت 50 أمبير والمطلوب فاز 380 فولت 100 أمبير حسب المعايير الأساسية للمجموعة الثالثة ص-29 الفقرة رقم (3).
1	6/2		

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشؤون الفنية	عضو اللجنة	
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة الخزان	عضو اللجنة	
محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
وليد قاسم العبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	


رقم الجلسة : 2013/47
تاريخ الجلسة : 2013/11/21



رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	رقم العطاء	م
ما يخص المجموعة الثالثة:			
<ul style="list-style-type: none"> الجدول الثاني غير معيبة ومحتملة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المناقصة للمؤسسة ص 29 فقرة رقم (10) الخاصة بالمواصفات الفنية للمناقصة .. رسالة التفويض ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سولفياكيا وإنما من قبل مكتب مبيعات (integrated power technology) في لبنان بحسب البند (26-2-2-ن) ما يخص معايير التقييم الأخرى في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (تعليمات إلى متقدم العطاء) لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة(شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة ص 4 الفقرة (ه) والموضح في التموج ص 47 في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة. لم يعطى حسابات MTBF والمطلوب كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص 42 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكروت الالكترونية خاصة لموديولات لكي يتسمى للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي للمديولات وتطابقها للمواصفات المحددة لا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل . تقدير بموديولات سجل حاز 230 فولت 50 أمبير والمطلوب 3 فولت 100 أمبير حسب المعايير الأساسية للمجموعة الثالثة ص 29 فقرة رقم (3) 	شركة دروع	6/2	
ما يخص المجموعة الأولى:			
<ul style="list-style-type: none"> ستة السيارات بحسب مقاسات السيارة الموضحة من خلال المراسلات 240 أمبير وهو مخالف للشروط والمعايير الأساسية للمجموعة ص 7 فقرة رقم (6) والمفترض أن تكون بالسعة الكلية للنظام وهي 300 أمبير لا توجد وثائق مؤيدة للخبرة في تنفيذ أعمال مماثلة في السنوات الثلاث الأخيرة بالنسبة للشركة الموردة وفقاً للبند (9/5) من الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة المعدة ضمن شروط المناقصة لم تتم الموافقة من قبل الشركة المصنعة على إعطاء المخططات الإلكترونية لموديولات الموحد وذلك لفرض عملية الإصلاح في الورشة الخاصة بالتشغيل والصيانة والتي تقلل من التكاليف على المؤسسة في أعمال الصيانة وأعتبرها بالرد بأنها من الأشياء السرية للشركة ويعتبر هذا الشرط في المعايير الأساسية للمجموعة ص 7 فقرة رقم (8) 			
ما يخص المجموعة الثانية:			
<ul style="list-style-type: none"> ستة السيارات بحسب مقاسات السيارة الموضحة من خلال المراسلات 480 أمبير وهو مخالف للشروط والمعايير الأساسية للمجموعة ص 18 فقرة رقم (6) والمفترض أن تكون بالسعة الكلية للنظام وهي 600 أمبير لا توجد توجد وثائق مؤيدة للخبرة في تنفيذ أعمال مماثلة في السنوات الثلاث الأخيرة بالنسبة للشركة الموردة وفقاً للبند (9/5) من الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة المعدة ضمن شروط المناقصة لم تتم الموافقة من قبل الشركة المصنعة على إعطاء المخططات الإلكترونية لموديولات الموحد وذلك لفرض عملية الإصلاح في الورشة الخاصة بالتشغيل والصيانة والتي تقلل من التكاليف على المؤسسة في أعمال الصيانة وأعتبرها بالرد بأنها من الأشياء السرية للشركة ويعتبر هذا الشرط في المعايير الأساسية للمجموعة ص 18 فقرة رقم (8) 	شركة مركسون	6/3	2
ما يخص المجموعة الثالثة:			
<ul style="list-style-type: none"> ستة السيارات بحسب مقاسات السيارة الموضحة من خلال المراسلات 960 أمبير وهو مخالف للشروط والمعايير الأساسية للمجموعة ص 29 فقرة رقم (6) والمفترض أن تكون بالسعة الكلية للنظام وهي 1000 أمبير لا توجد توجد وثائق مؤيدة للخبرة في تنفيذ أعمال مماثلة في السنوات الثلاث الأخيرة بالنسبة للشركة الموردة وفقاً للبند (9/5) من الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة المعدة ضمن شروط المناقصة لم تتم الموافقة من قبل الشركة المصنعة على إعطاء المخططات الإلكترونية لموديولات الموحد وذلك لفرض عملية الإصلاح في الورشة الخاصة بالتشغيل والصيانة والتي تقلل من التكاليف على المؤسسة في أعمال الصيانة وأعتبرها بالرد بأنها من الأشياء السرية للشركة ويعتبر هذا الشرط في المعايير الأساسية للمجموعة ص 29 فقرة رقم (8) التناقض بين ما هو معروض من قبل الشركة الموردة في العرض المالي لموديل المكون للنظام والذي ذكر أنه DKD49 والذى تم طلب التأكيد DKD47 الرسومات والمخططات من الشركة المصنعة (BLOCK DIAGRAM) الموضح فيها أن الموديل المستخدم DKD47 والذي تم طرحه هو للموديل الأحدث وهو DKD49 وبسعر مضاعف على سعر المركب 7DKD47 . 			

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

التوقيع



الصفة

- رئيس اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- مقرر اللجنة

الوظيفة

- مدير عام المؤسسة
- نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية
- مدير إدارة المخازن
- مدير إدارة القضايا والتحقيقات
- مدير إدارة المشتريات
- رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات

الأسم

- صادق محمد صالح
- لطفي محمد باشريف
- محبي الدين صالح المنصوري
- محمد عبدالرزاق موسعة
- وليد قاسم الحبيشي
- مصطفى علي الكديمي


رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
3	شركة الوشلي	<p>ما يخص المجموعة الأولى</p> <ul style="list-style-type: none"> الجدول الفني غير معبأة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المناقصة للمؤسسة ص7 فقرة رقم (10) .. <p>رسالة التقويض ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سلوفاكيا وإنما من قبل مكتب مبيعات (integrated power)</p> <p>رسالة التقويض ليس من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (technology) في لبنان بحسب البند (2-2-ن) ما يخص معايير التقييم الأخرى في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (تعليمات إلى مقدمي العطاء)</p> <p>لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة ص4 الفقرة (ه) والموضح في النموذج ص47 في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة.</p> <p>قدم 20 موديل احتياطي والمطلوب 40 موديل والمطلوبة بعدد 40 موديل ولا كرت إندارات أو كنترول بحسب طلب المؤسسة على أن تكون مضمونة ضمن العرض المالي كشرط رئيسي حسب الوثائق المنظمة ص38 جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد وكذلك ص20</p> <p>القسم الثالث قائمة بيانات العطاء.</p> <p>لم يعطي حسابات MTBF والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص5 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكروت الالكترونية خاصة لموديلات لكي يتسمى للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي لموديلات ومطابقتها للمواصفات المحددة إلا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل.</p> <p>ما يخص المجموعة الثانية</p> <ul style="list-style-type: none"> الجدول الفني غير معبأة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المناقصة للمؤسسة ص18 فقرة رقم (10) الخاصة بالمواصفات الفنية للمناقصة .. <p>رسالة التقويض ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سلوفاكيا وإنما من قبل مكتب مبيعات (integrated power)</p> <p>رسالة التقويض ليس من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (technology) في لبنان بحسب البند (2-2-ن) ما يخص معايير التقييم الأخرى في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (تعليمات إلى مقدمي العطاء)</p> <p>لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة ص4 الفقرة (ه) والموضح في النموذج ص47 في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة.</p> <p>قدم 20 موديل احتياطي والمطلوب 40 موديل والمطلوبة بعدد 40 موديل ولا كرت إندارات أو كنترول بحسب طلب المؤسسة على أن تكون مضمونة ضمن العرض المالي كشرط رئيسي حسب الوثائق المنظمة ص38 جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد وكذلك ص20</p> <p>القسم الثالث قائمة بيانات العطاء.</p> <p>لم يعطي حسابات MTBF والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص12 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكروت الالكترونية خاصة لموديلات لكي يتسمى للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي لموديلات ومطابقتها للمواصفات المحددة إلا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل.</p> <p>ما يخص المجموعة الثالثة</p> <ul style="list-style-type: none"> الجدول الفني غير معبأة ومعتمدة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بحسب المعايير الأساسية للشروط المناقصة للمؤسسة ص29 فقرة رقم (10) الخاصة بالمواصفات الفنية للمناقصة .. <p>رسالة التقويض ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) بجمهورية سلوفاكيا وإنما من قبل مكتب مبيعات (integrated power)</p> <p>رسالة التقويض ليست من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (technology) في لبنان بحسب البند (2-2-ن) ما يخص معايير التقييم الأخرى في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة (تعليمات إلى مقدمي العطاء)</p> <p>لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة (شركة DELTA) وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة ص4 الفقرة (ه) والموضح في النموذج ص47 في الوثائق المنظمة للتوريدات البسيطة.</p> <p>لم يعطي حسابات MTBF والمطلوبة كمعلومات ضمن المناقصة والمذكورة في ص12 البند رقم (12) الفقرة رقم (2) الخاصة بالمواصفات الفنية للمجموعة والتي تحدد العمر الافتراضي للكروت الالكترونية خاصة لموديلات لكي يتسمى للجنة التحليل معرفة العمر الافتراضي لموديلات ومطابقتها للمواصفات المحددة إلا تقل عن 10 سنوات من بداية التشغيل للتجهيز في الحقل</p> <p>ذكر في جداول المواصفات الفنية أن قدرة الموديل هي 100 أمبير فاز 380 فولت ولكن بحسب العرض المالي ويحسب الموديل المقدم للموديل وهو DPR 4000B-48 وبحسب الكتالوجات المرفقة هو سجل فاز 220 فولت 150 أمبير وإنما تم عمل كيبيتين توزيع وشلقات للموديلات بربطها بشكل توازي كما ذكر في عرضة المالي الفقرة الثانية الذي حد سعة النظام (RAILS) 1500SYSTEM مخالف شرط المعايير الرئيسية الخاص بالمواصفات الفنية للمؤسسة ص29 بند رقم 3 ويسعر \$880 للموديل بينما سعر الموديل لنفس الموديل في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية \$6887 وبتناقض غير</p>

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الرقم	الأسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
2.	لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محب الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبدالرازق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الحبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	

رقم المطاء	اسم مقدم المطاء	أسباب الاستبعاد
4	الشركة اليمنية للحسابات	<p>ما يخص المجموعة الأولى:</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدام كابلات من خرج الموديولات الى LVD والمطلوب أن تكون بسيارات وهذا مرفوض ويحسب الرد بعد المراسلات والتي أرفقت بالصور من قبل المورد تبين استخدام كابلات وهو غير مقبول فنياً. لم يعطى مخطط واضح لعملية نقل الإنذارات المرحلية مع نوع الإنذار بحسب المراسلات وإنما أكتفى برد مبهم وهذا الموضوع مهم بالنسبة لنقل الإنذارات وظهورها لعملية المراقبة وعدم حصول توقفات للسترات وخروجها عن الخدمة. لم يقدم اسم وموديل وسعر قطع الغيار التي طلبت لغرض إصلاح الدواير الإلكترونية لموديولات الموديولات وانما أكتفى برد مبهم على التشغيل والصيانة والتي تتخلل من الخسائر على المؤسسة بشراء موديولات متكاملة عند عطل أحد الموديولات وغير متوفرة في السوق المحلية. صيغة التحويل (التقويض) للمورد من قبل شركة POTEVIO لم يذكر اسم ولا موديل الموحد او الموديل المعروض من قبل المورد أوندة من تصنيع الشركة بحسب نموذج التقويض في الوثائق الفنية للتوريدات البسيطة ص46 ومن خلال شركة مركوسن المنافسة يتبيّن أن شهادة المنشأ للمنتج هو شركة (BEIJING DYNAMIC POWER CO) وليست شركة (BEIJING DYNAMIC POWER) يتضح أن الشركة شركة تجارية وليس مصنعة. لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة ص4 المقمرة (هـ) والموضع في التمودج ص47 في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة. <p>ما يخص المجموعة الثانية:</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدام كابلات من خرج الموديولات الى LVD والمطلوب أن تكون بسيارات وهذا مرفوض ويحسب الرد بعد المراسلات والتي أرفقت بصور من قبل المورد تبين استخدام كابلات وهو غير مناسب ومرفوض فنياً. لم يعطى مخطط واضح لعملية نقل الإنذارات المرحلية مع نوع الإنذار بحسب المراسلات وإنما أكتفى برد مبهم وهذا الموضوع مهم بالنسبة لنقل الإنذارات وظهورها لعملية المراقبة وعدم حصول توقفات للسترات وخروجها عن الخدمة. لم يقدم اسم وموديل وسعر قطع الغيار التي طلبت لغرض إصلاح الدواير الإلكترونية لموديولات الموديولات وانما أكتفى برد مبهم على التشغيل والصيانة والتي تتخلل من الخسائر على المؤسسة بشراء موديولات متكاملة عند عطل أحد الموديولات وغير متوفرة في السوق المحلية. المراسلات والقطع هي صيغة التحويل (التقويض) للمورد من قبل شركة POTEVIO لم يذكر اسم ولا موديل الموحد او الموديل المعروض من قبل المورد أوندة من تصنيع الشركة بحسب نموذج التقويض في الوثائق الفنية للتوريدات البسيطة ص46 ومن خلال شركة مركوسن المنافسة يتبيّن أن شهادة المنشأ للمنتج هو شركة (BEIJING DYNAMIC POWER CO) وليست شركة (BEIJING DYNAMIC POWER) يتضح أن الشركة شركة تجارية وليس مصنعة. لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة ص4 المقمرة (هـ) والموضع في التمودج ص47 في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة. <p>ما يخص المجموعة الثالثة:</p> <ul style="list-style-type: none"> سعة السيارات بحسب الموضع من خلال المراسلات تيار 400 أمبير وهو مخالف للشروط والمعايير الرئيسية للمجموعة ص8 فقرة رقم (6) والمشترط أن تكون باسعة الكابينة للنظام وهي 600 أمبير. صيغة التحويل (التقويض) للمورد من قبل شركة POTEVIO لم يذكر اسم ولا موديل الموحد او الموديل المعروض من قبل المورد أوندة من تصنيع الشركة بحسب نموذج التقويض في الوثائق الفنية للتوريدات البسيطة ص46 ومن خلال شركة مركوسن المنافسة يتبيّن أن شهادة المنشأ للمنتج هو شركة (BEIJING DYNAMIC POWER CO) وليست شركة (BEIJING DYNAMIC POWER) يتضح أن الشركة شركة تجارية وليس مصنعة. لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة ص4 المقمرة (هـ) والموضع في التمودج ص47 في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة. <p>ما يخص المجموعة الثالثة:</p> <ul style="list-style-type: none"> سعة السيارات الكابينة من خلال مقاسات السيارات الموضحة صفحه 8 المقمرة 6 حيث المفترض ان تكون باسعة الكابينة للنظام 1000 أمبير الاساسية للمجموعة في المواصفات الفنية صفحه 8 المقمرة 6 حيث المفترض ان تكون باسعة الكابينة للنظام 800 أمبير. استخدام كابلات من خرج الموديولات الى LVD والمطلوب أن تكون بسيارات وهذا مرفوض ويحسب الرد بعد المراسلات والتي أرفقت بالصور من قبل المورد تبين استخدام كابلات وهو غير مناسب فنياً. وجود مشاكل في صفات ساقية في عملية نقل الإنذارات المرحلية ولم يتم الرد بالمراسلات بشكل واضح عن عملية نقل الإنذارات وترحيلها ليتسنى للجنة التحاليل دراستها وإنما أكتفى برد مبهم. صيغة التحويل (التقويض) للمورد من قبل شركة POTEVIO لم يذكر اسم ولا موديل الموحد او موديل المعروض من قبل المورد أوندة من تصنيع الشركة بحسب نموذج التقويض في الوثائق الفنية للتوريدات البسيطة ص46 ومن خلال شركة مركوسن المنافسة يتبيّن أن شهادة المنشأ للمنتج هو شركة (BEIJING DYNAMIC POWER CO) وليست شركة (BEIJING DYNAMIC POWER) يتضح أن الشركة شركة تجارية وليس مصنعة. لا يوجد ضمان الجودة من قبل الشركة المصنعة وهو أحد وثائق المناقصة كما هو محدد في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة ص4 المقمرة (هـ) والموضع في التمودج ص47 في الوثائق النمطية للتوريدات البسيطة.

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
محمد عبدالرؤف معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
وليد قاسم الحبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد																				
5	شركة المحبشي	<p>ما يخص المجموعة الأولى:</p> <ul style="list-style-type: none"> تيار خرج موديول القدرة الواحد 40 أمبير وهو مختلف لشرط من الشروط الفنية للمناقصة للمجموعة صـ3 البند 7 الفقرة (2) والذي ينص أن تيار خرج الموديول الواحد 50 أمبير DC. من خلال جدول قطع الغيار المرفق لمجموعة فإن سعر الموديول الواحد وكذلك سعر الترانزistor أو الديدون كقطع غيار للموديول هي بسعر الموديل كامل وهي \$304 أي أنه ليس هناك فرق بين شراء قطعة أو شراء الجهاز متكامل ويسعر مرتفع... . تيار البدء (INRUSH CURRENT) مرتفع يصل إلى 40 أمبير للموديول الواحد ومن المفترض حسب التصميمات المثلثية أن يكون أقل 30 أمبير وهذا يشكل كلفة تشغيلية كبيرة على المؤسسة بزيادة قدرة المولدات أو استهلاك التيار العمومي ما يخص المجموعة الثانية: تيار خرج موديول القدرة الواحد 40 أمبير وهو مختلف لشرط من الشروط الفنية للمناقصة للمجموعة صـ3 البند 7 الفقرة (2) والذي ينص أن تيار خرج الموديول الواحد 50 أمبير DC. من خلال جدول قطع الغيار المرفق لمجموعة فإن سعر الموديول الواحد وكذلك سعر الترانزistor أو الديدون كقطع غيار للموديول هي بسعر الموديل كامل وهي \$304 أي أنه ليس هناك فرق بين شراء قطعة أو شراء الجهاز متكامل ويسعر مرتفع... . تيار البدء (INRUSH CURRENT) مرتفع يصل إلى 40 أمبير للموديول الواحد ومن المفترض حسب التصميمات المثلثية أن يكون أقل 30 أمبير وهذا يشكل كلفة تشغيلية كبيرة على المؤسسة بزيادة قدرة المولدات أو استهلاك التيار العمومي ما يخص المجموعة الثالثة: تيار خرج موديول القدرة الواحد 40 أمبير وهو مختلف لشرط من الشروط الفنية للمناقصة للمجموعة صـ3 البند 7 الفقرة (2) والذي ينص أن تيار خرج الموديول الواحد 50 أمبير DC. من خلال جدول قطع الغيار المرفق لمجموعة فإن سعر الموديول الواحد وكذلك سعر الترانزistor أو الديدون كقطع غيار للموديول هي بسعر الموديل كامل وهي \$304 أي أنه ليس هناك فرق بين شراء قطعة أو شراء الجهاز متكامل ويسعر مرتفع... . تيار البدء (INRUSH CURRENT) مرتفع يصل إلى 40 أمبير للموديول الواحد ومن المفترض حسب التصميمات المثلثية أن يكون أقل 30 أمبير وهذا يشكل كلفة تشغيلية كبيرة على المؤسسة بزيادة قدرة المولدات أو استهلاك التيار العمومي . <p>تقدير بـموديولات سنجل فاز 230 فولت 50 أمبير والمطلوب فاز 380 فولت 100 أمبير حسب المعايير الأساسية للمجموعة الثالثة صـ29</p> <p>فقرة رقم (3)</p>																				
1	اولاد جمعان	<p>المجموعات الأولى:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم العطاء</th> <th>اسم مقدم العطاء</th> <th>مبلغ العطاء</th> <th>مبلغ العطاء المقيد</th> <th>المبلغ النهائي في حالة الإرساء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/1</td> <td>اولاد جمعان</td> <td>\$126,380\$</td> <td>\$126,380</td> <td>\$126,380</td> </tr> </tbody> </table> <p>المجموعات الثانية:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>رقم العطاء</th> <th>اسم مقدم العطاء</th> <th>مبلغ العطاء</th> <th>مبلغ العطاء المقيد</th> <th>المبلغ النهائي في حالة الإرساء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6/1</td> <td>اولاد جمعان</td> <td>\$162,580</td> <td>\$162,580</td> <td>\$162,580</td> </tr> </tbody> </table>	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء	مبلغ العطاء المقيد	المبلغ النهائي في حالة الإرساء	6/1	اولاد جمعان	\$126,380\$	\$126,380	\$126,380	رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء	مبلغ العطاء المقيد	المبلغ النهائي في حالة الإرساء	6/1	اولاد جمعان	\$162,580	\$162,580	\$162,580
رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء	مبلغ العطاء المقيد	المبلغ النهائي في حالة الإرساء																		
6/1	اولاد جمعان	\$126,380\$	\$126,380	\$126,380																		
رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	مبلغ العطاء	مبلغ العطاء المقيد	المبلغ النهائي في حالة الإرساء																		
6/1	اولاد جمعان	\$162,580	\$162,580	\$162,580																		

التوقيع

الصفة

الوظيفة

الأسم

- صادق محمد مصلح
 - لطفي محمد باشريف
 - محي الدين مصلح المنصوري
 - محمد عبدالرزاق معوضة
 - وليد قاسم الحبيشي
 - مصطفى علي الكديمي
- رئيس اللجنة
- نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية
- مدير إدارة المخازن
- مدير إدارة القضايا والتحقيقات
- مدير إدارة المشتريات
- رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- عضو اللجنة
- مقرر اللجنة

رقم الجلسة : 2013/47
تاريخ الجلسة : 2013/11/21

ج) ارساء المناقصة العامة رقم (17/2013) والخاصة بشراء وتوريد عدد (45) موحد كهربائي مختلف القدرات وذلك على النحو التالي :

- ارساء المجموعة الأولى من المناقصة العامة رقم (17/2013) والخاصة بشراء وتوريد عدد (20) موحد كهربائي قدرة (300) امبير مع التدريب على شركة اولاد جمعان للتجارة من الشركة المصنعة Shenzhen Gold Power بلد المنشأ (الصين) وذلك بمبلغ اجمالي وقدرة (\$126,380) بالإضافة الى شراء وتوريد قطع غيار بمبلغ وقدرة (\$900) بحيث يصبح اجمالي شراء (20) موحد كهربائي قدرة (300) امبير مع التدريب وقطع الغيار مبلغ اجمالي وقدره (\$127,280) مائة وسبعين وعشرون الف ومائتان وثمانون دولار امريكي ، تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
- ارساء المجموعة الثانية من المناقصة العامة رقم (17/2013) والخاصة بشراء وتوريد عدد (20) موحد كهربائي قدرة (600) امبير مع التدريب على شركة اولاد جمعان للتجارة من الشركة المصنعة Shenzhen Gold Power بلد المنشأ (الصين) وذلك بمبلغ وقدرة (\$162,580) بالإضافة الى شراء وتوريد قطع غيار بمبلغ وقدرة (\$900) بحيث يصبح اجمالي شراء (20) موحد كهربائي قدرة (600) امبير مع التدريب وقطع الغيار مبلغ اجمالي وقدره (\$163,480) مائة وثلاثة وستون الف واربعمائة وثمانون دولار امريكي ، تسليم مخازن المؤسسة (DDP) شاملًا ضريبة الأرباح التجارية وضريبة المبيعات والرسوم الجمركية .

على أن تلتزم شركة اولاد جمعان بما ورد في تقرير لجنة التحليل والتقييم وذلك بتوفير عدد ثمانية فيوزات خرج ذات ساعات مختلفة تبدأ من 250A وتنتهي بـ 63A وكذلك توفير قواطع CIRCUIT BREAKER ولعدد ثمانية سعتها 16A إلى 63A .

2. تكليف اللجنة الفنية التابعة لجنة المناقصات للوقوف على أسباب إعادة (المجموعة الثالثة) من المناقصة العامة رقم (17/2013) والقيام بمراجعة الشروط والمواصفات الفنية والتکلفة التقديرية لـ (المجموعة الثالثة) الخاصة بشراء وتوريد عدد (5) موحدات قدرة 1000 أمبير مع التدريب والعمل على تحديثها (إذا تطلب الأمر ذلك) ، وعلى أن يتم ترجمة الشروط والمواصفات الفنية والتکلفة التقديرية وعکسها في وثيقة المناقصة ، والرفع بوثيقة المناقصة إلى لجنة المناقصات لأقرارها وإزالتها في مناقصة عامة طبقاً لاسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون .
3. تكليف الادارة العامة للمشتريات والمخازن بعكس الإلتزامات الواردة في تقرير لجنة التحليل والتقييم والموضحة أعلاه وذلك في رسالتة الترسية والعقد الذي سيته إبراهيمًا مع شركة اولاد جمعان للتجارة .
4. إعداد إخطار قبول العطاء لشركة اولاد جمعان للتجارة - لکلًا من المجموعة الأولى والثانية - وذلك وفق النموذج المعد لذلك وإعادة الضمانات الابتدائية لأصحاب العطاءات الأخرى بعد التوقيع على العقود مع صاحب العطاء الفائز ووفق القانون وإعادة جميع الضمانات الابتدائية الخاصة بالمجموعة الثالثة من المناقصة العامة رقم (17/2013) وذلك لكافة أصحاب العطاءات .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م. الأسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
وليد قاسم الحبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	