



رقم الجلسة : 2013/33

تاريخ الجلسة : 2013/07/23

**محضر رقم (11-9) لجنة المناقصات المخصصة بشأن التحليل الفني والمالي والقانوني
للمناقصة العامة رقم (2013/09) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (5000) جهاز FWP + FWT (10000) جهاز FWP**

اجتمعت لجنة المناقصات برئاسته / صادق محمد مصلح - المدير العام للمؤسسة وأطلعت على تقرير اللجنة المكملة بعملية التحليل والتقييم الفني والمالي والقانوني للمناقصة العامة رقم (2013/09) الخاصة بشراء وتوسيع عدد (5000) جهاز FWT + (10000) جهاز FWP ، حيث ذكر أن عدد الشركات التي تقدمت لشراء وثيقة المناقصة هي (7) شركات وأن عدد العطاءات المقدمة للمناقصة في موعد فتح المظاريف هي (4) اربعة عطاءات فقط ، وبعد عملية التحليل والتقييم للعطاءات المقدمة للمناقصة أوصت لجنة التحليل في تقريرها المقدم إعادة إتلاف المناقصة العامة رقم (2013/09) مرة أخرى نظراً لعدم مطابقتها جميع العروض والعينات المقدمة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة .
وبناءً على ذلك قررت لجنة المناقصات الآتي :

١. الموافقة على توصية لجنة التحليل والتقييم كالتالي :-
- (أ) استبعاد العطاءات التالية للأسباب المبينة أمام كل منها :-

رقم العطاء	اسم مقدم العطاء	أسباب الاستبعاد
4/1	اسس تيلكوم	<p>بالنسبة لأجهزة الـ FWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> * لم يحدد بان ESN لا يتغير كما تم طلبه من قبل المؤسسة * لم يحدد وجود خدمة الـ OTAPA * لم يشر إلى ان منفذ الشريحة غير مفعل كما تم طلبه من قبل المؤسسة * لم يحدد الصمامات للأجهزة * لم يحدد وجود بطاقة إضافية * لم يذكر تعريف القائمة circuit diagram غير متوفّر. * لم يذكر طباعة الشعار(هاتفي) على الأجهزة. * فولتية الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 5VDC بينما المطلوب 12vdc . * الشاحن غير مطابق لمواصفات المؤسسة من حيث الفولتية حيث قدمت الشركة (In=240 AC Out= 5VDC) والمطلوب 12VDC * ادخال البيانات الخاصة بنظام الـ WLL غير مذكور. <p>بالنسبة لأجهزة الـ FWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> * لم يحدد بان ESN لا يتغير كما تم طلبه من قبل المؤسسة * لم يحدد وجود خدمة الـ OTAPA * لم يشر إلى ان منفذ الشريحة غير مفعل كما تم طلبه من قبل المؤسسة * لم يحدد الصمامات للأجهزة * لم يحدد وجود بطاقة إضافية * لم يذكر تعريف القائمة circuit diagram غير متوفّر. * لم يذكر طباعة الشعار(هاتفي) على الأجهزة. * فولتية الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 5VDC بينما المطلوب 12vdc . * ادخال البيانات الخاصة بنظام الـ WLL (غير مذكور في عرض الشركة).
4/2	شركة اولاد جمعان	قدم فترة ضمان العطاء (90) يوم والمطلوب في وثيقة المناقصة (120) يوم

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

الاسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة لشئون الفنية	عضو اللجنة	
محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
محمد عبدالرزاق معوضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
وليد قاسم العبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	



أسباب الاستبعاد

- * البطارئ غير مطابقة لمواصفات المؤسسة من حيث الفولتية والامبير حيث قدمت الشركة 3.7VDC,500 MAH بينما المطلوب 12VDC,2000 MAH
 - * فولتيه الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 5VDC بينما المطلوب 12VDC .
 - * الشاحن غير مطابق لمواصفات المؤسسة من حيث الفولتية حيث قدمت الشركة 12VDC In=240 AC Out= 5VDC والمطلوب 12VDC .
 - * لا تدعم خدمة الفاكس PC.
- بالنسبة لأجهزة الـ FWP:
- * عدم توفر اسم الشركة والموديل في العينة .
 - * لم يحدد بأن ESN لا يتغير كما تم طلبه من قبل المؤسسة
 - * لم يشار إلى أن منفذ الشريحة غير مفعل كما تم طلبه من قبل المؤسسة
 - * الضمانة للأجهزة غير مطابقة لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 2% من إجمالي كمية الأجهزة كضمانة بينما المطلوب ضمانة اعتبارية لمدة سنت.
 - * البطارئ الإضافية بسعر آخر ولم يحدد في عرض الشركة.
 - * المخطط circuit diagram غير متوفّر
 - * لم يذكر طباعة الشعار(هاتفي) على الأجهزة.
 - * فولتيه الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 5VDC بينما المطلوب 12vdc .
 - * الشاحن غير مطابق لمواصفات المؤسسة من حيث الفولتية حيث قدمت الشركة (DC) 5VDC In=240 AC Out= 12VDC
 - * ادخال البيانات الخاصة بنظام الـ WLL (غير مذكور في عرض الشركة).
- بالنسبة لأجهزة الـ FWT:
- * عدم توفر اسم الشركة والموديل في العينة .
 - * لم يحدد بأن ESN لا يتغير كما تم طلبه من قبل المؤسسة
 - * لم يشار إلى أن منفذ الشريحة غير مفعل كما تم طلبه من قبل المؤسسة
 - * الضمانة للأجهزة غير مطابقة لمواصفات المؤسسة .
 - * البطارئ الإضافية بسعر آخر لم يحدد.
 - * المخطط circuit diagram غير متوفّر
 - * لم يذكر طباعة الشعار(هاتفي) على الأجهزة.
 - * driver and modem software غير موجود أو مذكور
 - * فولتيه الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة .
 - * لا يدعم خدمة الفاكس G3.
 - * فولتيه الدخل للجهاز غير مطابق لمواصفات المؤسسة حيث قدمت الشركة 5VDC بينما المطلوب 12vdc .
 - * ادخال البيانات الخاصة بنظام الـ WLL (غير مذكور في عرض الشركة).

اسم مقدم العطاء

شركة ZTE

4/3

3

العائد للتجارة

4/4

4

ب) إعادة المناقصة العامة رقم (2013/09) - محل الموضوع - نظراً لعدم مطابقتها جميع العروض والعينات المقدمة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل المؤسسة وبحسب ما ورد في الرفع المقدم

2. تكليف اللجنة الفنية التابعة للجنة المناقصات للوقوف على أسباب إعادة المناقصة العامة رقم (2013/09) - محل الموضوع - والقيام بمراجعة الشروط والمواصفات الفنية والتکلفة التقديرية الخاصة بشراء وتوريد عدد (5000) جهاز FWT (10000) جهاز FWP والعمل على تحديتها (إذا تطلب الأمر ذلك) ووفق الاحتياج الفعلي لها ، وعلى أن يتم ترجمة الشروط والمواصفات الفنية والتکلفة التقديرية المفصلة وعکسها في وثيقة المناقصة والرفع بوثيقة المناقصة الى لجنة المناقصات لأقرارها وانزالها في مناقصة طبقاً للاسقف والصلاحيات المالية المحددة في القانون .

3. إعادة جميع الصياغات الابتدائية ل أصحاب العطاء المتقدمة للمناقصة العامة رقم (2013/09) وفقاً للقانون .

توقيع أعضاء لجنة المناقصات:

م	الأسم	الوظيفة	الصفة	التوقيع
1.	صادق محمد مصلح	مدير عام المؤسسة	رئيس اللجنة	
2.	لطفي محمد باشريف	نائب مدير عام المؤسسة للشئون الفنية	عضو اللجنة	
3.	محبي الدين مصلح المنصوري	مدير إدارة المخازن	عضو اللجنة	
4.	محمد عبد الرزاق موضة	مدير إدارة القضايا والتحقيقات	عضو اللجنة	
5.	وليد قاسم الحبيشي	مدير إدارة المشتريات	عضو اللجنة	
6.	مصطفى علي الكديمي	رئيس قسم سكرتارية لجنة المناقصات	مقرر اللجنة	